

# 监 理 日 志

日期: 2021年 9月 1日

天气: 阴

星期: 三

气温: 20℃ - 24℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|                            |                                                             |                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查升压站综合楼基础土方回填、二次柜安装, PT及避雷器接地施工要求施工方严格按照施工规范保证施工质量      |                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>中国电力<br>工程顾问<br>集团中南<br>电力设计<br>院有限公<br>司 (EPC) | 施工内容及进度<br><br>升压站: 综合楼基础土方回填、二次柜安装、PT及避雷器接地施工 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                             |                                                |
| 本日现场监理人员                   | 严忠圣 张东 张良                                                   |                                                |
| 记录人: 张良                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严忠圣                                   |                                                |



扫描全能王 创建