

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 4 日

天气: 多云

星期: _____

气温: 21℃ - 32℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1310 榀打桩要求施工方将桩体保持同一水平线 2. 检查升压站 35kV 开关室电缆沟及填充墙砌筑要求施工方控制好砖缝及砂浆 3. 检查构架、PT 避雷器接地焊要求面积及防腐到位 4. 检查升压站危险品用房基础开挖	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 35kV 开关室内电缆沟砌筑、电缆桥架填充墙砌筑、构架/PT 避雷器接地焊接防腐, 危险品用房基础施工。 光伏区: 1310 榀打桩
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 张学东 张良奎	
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建