

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 12 日

天气: 晴

星期: 1

气温: 20℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对光伏区打桩检查, 符合要求 2. 对电气楼开关室基础、电缆沟女墙压顶拍模检查, 未发现异常, 要求拍模后洒水养护 3. 对围墙危废品库基础拍模检查, 发现基础与设计不符已出通知单 20 限整改。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 1309 打桩 110kV 站: 综合楼构造柱电渣压力焊、开关室电缆沟及基础压顶拍模女墙压顶拍模。
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良东	
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建