

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 22 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21℃ - 33℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对围墙砌筑进行检查要求施工人员控制好砂浆厚度。 2. 检查电气楼一次侧一次设备母排安装要求施工人员控制好母排距离、紧固度及相序颜色。 3. 检查事故油池基础开挖。 4. 检查变电站两车 8 盘电缆进场卸货。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站事故油池基础开挖, 围墙砌筑, 围墙压顶封模, 危险区库房封模, 35kV 开关母线安装。 物料场: 高压电缆到货 2 车 8 盘
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良美
记录人: 张良美	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建