

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 24 日

天气: 小晴

星期: 五

气温: 23℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查升压站危险品库支模、附属用房基础开挖及抄平、事故油池垫层浇筑、主变油池砌筑。 2. 检查光伏区 B08 B09 打桩。 3. 检查物料场 7 盘电缆卸货。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站: 事故油池垫层浇筑完毕, 附属品用房开挖抄平, 主变油池砌筑, 危险品库面壁支模。 物料场: 进场 7 盘高压电缆 光伏区: B08、B09 打桩
本日现场监理人员	严忠玉 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严忠玉	



扫描全能王 创建