

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 29 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对二次控制电缆剥线排线检查符合要求 2. 对电气楼室内腻子粉刷检查, 要求高空作业注意安全 3. 对综合楼排模及脚手架拆除检查要求注意施工安全 4. 对 130 打桩进行检查要求控制好桩矩及垂直	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区 130 打桩 升压站, 二次室控制电缆剥线母排支架基础支模围 墙外墙粉刷, 电气楼室内腻子, 事故油池砌砖, 综 合楼排模
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫志、张良奎
记录人: 张良奎		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志



扫描全能王 创建