

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对综合楼拍抹灰检查, 观感良好, 未出现蜂窝麻面 2. 对二次电缆剥线、排线检查, 要求电缆做好排号, 及班后清理干净。 3. 对电气楼粉刷腻子检查, 要求高空作业注意施工安全 4. 对打桩区域检查, 要求控制在距及垂直度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 1310 打桩 85 根 升压站: 电气二次接线及剥线、围墙外墙粉刷、电气楼室内刷腻子、附属用房基础钢筋绑扎、事故油池砌筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 李学东 张良东	
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建