

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对二次控制电缆剥线、排线、接线检查, 要求按接线图施工。 2. 对打桩区域检查, 要求控制好桩距垂直度, 发现个别桩有隐裂要求更换。 3. 对电气楼外墙保温施工检查, 要求控制好施工质量。 4. 对综合楼填充墙砌筑检查, 要求控制好石笼及砂浆。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 301 打桩 升压站: 电气楼外墙保温防水施工, 事故油池砌筑完成, 综合楼填充墙砌筑, 电气楼二次接线, 电气楼室内粉刷腻子。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良美
记录人: 张良美	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建