

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 6 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 13°C - 16°C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 进场支架抽检, 尺寸符合设计要求。 2. 对电气二次接线盒重要要求接线盒酒术按图施工。 3. 对脚手架地、附墙用房脚手架基础、支模检查, 符合要求。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A12 打桩 升压站: 电气二次接线、围墙基础方木、钢筋绑扎、焊接、事故油池顶板钢筋绑扎完成, 附墙用房基础钢筋绑扎完成, 3#主楼模板支设完成, 混凝土浇筑完成, 保温抹砂浆防水保湿施工完成, 照明灯安装。
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王洋东 张良军	
记录人: 张良军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)	严卫忠



扫描全能王 创建