

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 7 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 13℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对事故池、附属房、消防水池、围墙基础等部位要求整改到位 2. 对电表楼二次接线检查, 要求严格按接线图施工 3. 对综合楼室内电表箱检查, 门窗预留洞满足设计要求	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: B13 打桩。 检修站: 电表楼保温层、附属用房基础、围墙基础、事故池池顶板浇筑。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良志
记录人: 张良志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建