

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 8 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 14℃ ~ 20℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 2021.10.9 项目质检, 按质检要求补充资料及审查资料。 2. 对电气二次接线检查, 要求接线按接线图施工。 3. 对综合楼室内填充墙砌体检查, 要求控制好砖缝及砂浆饱满度, 门窗尺寸预留, 必须满足设计。 4. 对围墙基础砌体检查, 要求控制砂浆比, 和砖缝。	
施工情况	施工单位: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度: 4 号电气楼保温防水施工, 综合楼填充墙砌体, 室外围墙砌体, 电气二次接线清理完工, 围墙粉刷砌体, 附属楼消防水池钢筋绑扎。
其它事项		
本日现场监理人员		严正忠 刘东 张良美
记录人: 张良美	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严正忠	



扫描全能王 创建