

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 23 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 2℃ - 13℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 组织召开 43 次监理例会 2. 对升压站: 自检消缺检查, 对升压站电气设备投运后检查, 设备运行正常 3. A06、A07、A09 箱变设备带电投运正常 4. 对光伏区汇流箱编号标识接地施工检查, 符合要求	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区整改消缺, 组件接地连接线及组件接地扁铁施工。 升压站: 自检消缺, 所有并网设备投运正常。
其它事项		
本日现场监理人员	严卫志 王学东 张良生	
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志	