

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 25 日

天气: 阴

星期: 六

气温: -2℃ - 0℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对升压站自检缺陷检查, 对附属用房四周散水夯实检查. 2. A06、A07、A09 并网光伏区自检整改及通讯调试检查. 3. 对光伏区接地连接线接地扁铁施工检查, 符合要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站自检缺陷, 附属用房四周散水夯实支模, 石柳进场 光伏区: 自检整改, 消除光伏区组件接地连接线及组件接地扁铁施工. 箱变通讯调试
本日现场监理人员 严卫光 王学东 张良生		
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫光	