

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 29 日

天气: 阴

星期: 三

气温: -2℃ - 13℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对大门石枋基础检查。 2. 对光伏区自检消缺检查要求对每一组支架、组件螺栓逐一检查紧固。 3. 对光伏区、升压站设备运行情况检查未发现异常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 现场自检消缺 (支架、组件螺栓紧固) 升压站: 升压站大门基础石枋施工, 道路路牙石基础回填, 自检消缺。
本日现场监理人员	严卫志 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志	