

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对再生能源总承包组反检查检查提出的问题逐一完善。 2. 对光伏区 1# 直流线, 2# 和 3# 直流电缆敷设, 电缆制头检查, 3. 对光伏区 1# 5-11 支路组件安装检查, 要求登高人员做安全防护措施, 佩戴安全带安全帽, 确保安装质量。 4. 对光伏区电缆沟开挖检查, 深度符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支路安装: 1# 5-11 光伏区支路安装, 2. 组件安装: 光伏区组件安装。 3. 1# 5, 1# 9 低压电缆沟开挖, 1# 5 分路 1# 4, 2# 和 3# 电缆敷设, 及电缆制头安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		严卫忠, 王子新, 郭长荣。
记录人: 郭长荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建