

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 25 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 9℃ - 13℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对升压站消弧及爬电项检查, 要求严格按照要求整改, 完善 2. 对组件安装检查, 要求控制好组件间距及平整度, 高处作业系好安全带。 4. 对组件进场外观检查, 未发现破损, 要求卸车注意安全, 夜间巡视防止失窃。 5. 对材料组件倒运巡视, 要求做好成品保护	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	到货: 535w 组件 (4 车 535w 共 9800 片) 5.243MW.	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠