

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 6 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 13℃ - 26℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对支架、组件安装及电气施工检查发现的问题以通知单形式发至总包及业主。 2. 对组件安装检查, 要求控制好倾角、间距及平整度, 高处作业人员系好安全带。 3. 对组件倒运检查, 要求车辆注意安全, 防止组件受损。 4. 对 A03、A05、A14 光伏区 1#4 敷设、汇流箱安装检查, 5. 对进场管桩抽检, 符合设计。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	到货: 管桩到货 300 根 4.5m.	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良臣
记录人: 张良臣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠