

监 理 日 志

日期: 2022年 5月 17日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B03 A12 A13 低压电缆沟开挖检查, 发现部分电缆沟开挖深度不足1m 已责令整改 2. 对1#4 敷设检查, 要求挖好预留, 直埋过路穿管 3. 2x240 直流电缆头制作, 汇流箱接线检查, 符合要求 4. 对支架组件安装检查, 要求高处作业人员系好安全带, 戴好安全帽 5. 对光伏区低压沟回填前检查, 电缆埋深符合要求, 同意隐蔽 6. 对A01、B12 箱变基础钢筋支模检查符合要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. 支架安装: B12为8x组0.16MW, 累计3747组, 72.84MW. 2. 组件安装: 540w为4x组0.08MW, 累计2928组 56.92MW, 535w为14x组0.21MW, 累计594组 11.44MW 3. B04便利运组件 低压沟挖300m, 低压沟回填500m, A02/03/09/10安装汇 流箱18个, A14并网7台汇流箱, A04并网3台, 敷设1x4为8000m, 累计278644m, A07/09/12 敷设2x240为74032m, 汇流箱自燃箱体15台, 光纤熔接架 28个, A01/B12箱变基础支模. 4. 打木桩 22569根 92.3%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人:	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠