

监 理 日 志

日期: 2022年06月13日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21°C - 33°C

工程名称: 中宣宣城流水镇100MW农光互补发电项目

监理工作情况	<p>1. 对B06, B05过电压电缆沟开挖检查, 要求开挖深度必须保证在沟底以下三米。 2. 对B01, B12光伏区敷设1440直流电缆敷设检查, 符合要求。 3. 对光伏区角, 低压电缆沟开挖测量检查, 开挖深度符合设计要求(大于1米) 4. 对光伏区支架, 组件安装检查, 要求送急, 施工安全, 施工人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽, 确保施工质量。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	<p>1. 支架安装: B12支架安装完成小组子组, B03支架安装完成小组5组, B06支架安装完成小组3组, B06支架安装完成小组2组, 约0.35MW, 累计完成4054组, 累计完成58.81MW 2. 组件安装: 5#组件安装完成小组5组, 约0.1MW, 累计完成308组, 累计完成5.86MW, 5#组件安装完成小组1组, 大组1组, 约0.25MW, 累计完成909组, 累计完成17.01MW. 3. B06倒运组件, B12组件电缆沟开挖200米, B12敷设2X240低压电缆沟和0米, B12低压电缆经绑扎8#, B09过路段预埋管50米, B06 B07/B10/B11/B10过路低压电缆沟开挖700米</p>	
其它事项	无	
本日现场监理人员	李卫忠, 孟宇东 郭长英	
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李卫忠,	



扫描全能王 创建