

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 16 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 25℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对光伏区 A01、B06、B13、B09、B12 B11 支架组件安装检查, 要求注意, 施工安全, 登高人员必须系好安全带, 佩戴好安全帽, 脚踏板位置。 2. 对 B08、B09、B10、B11 光伏区电缆沟开挖后电缆敷设检查, 开挖深度符合设计要求 (大于 1 米) 3. 对光伏区 B13、B14、A01、B07 户内箱变基础油池砌砖, 抹灰检查, 符合设计要求。 4. 对 B06 至 B07 光伏区高压电缆管过洞穿管检查, 要求挂好电缆转弯半径, 保证电缆两端预留长度。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	无	
本日现场监理人员	平卫忠 王学东 郭长英	
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 平卫忠	

