

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 04 日

天气: 阴转小雨

星期: 一

气温: 23℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 组织召开第 67 次监理例会。 2. 对 A13 至 B05 箱变高压电缆沟回填前检查, 电缆敷设深度, 盖板符合要求, 同急, 回填隐蔽。 3. 对 B02, B04 无纸化电缆沟回填前检查, 符合要求, 同急, 隐蔽。 4. 对无纸化反侧电缆敷设检查, 要求施工人做好安全防护, 何戴安全带, 警示牌, 安全带, 防护措施。 5. 对 B06, B07 光伏反侧 1x4 直流线检查, 符合要求。 6. 对 B06/B07/B40/B41 的逆变器接地, 高压电缆预留检查, 符合要求。 7. 对 A13 光伏反侧柜检查, 要求控制柜柜盖, 垂直度及标识标高	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 反侧电缆: A10 反侧电缆完成大组 2 组, B08-B11 反侧电缆完成 1 组, 约 0.45mw, 累计完成 476 组, 累计完成 92.68mw。 2. 组屏电缆: B40 组屏大组完成 2 组, 约 0.04mw, 累计完成 11 万组, 累计完成 61.08mw, 55 组屏电缆完成中组 15 组, 约 0.29mw, 累计完成 1430 组, 累计完成 27.84mw。 3. B06/B07 组屏组件, B07 敷设 1x4 平方电缆 3640 米, 低压电缆沟开挖 100 米, 围栏网安装 100 米。 4. 打桩: 桩基基础 23 根, 累计打桩 241 根。
其它事项	无	
本日现场监理人员: 尹卫忠, 王学东, 郭长英		
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹卫忠	



扫描全能王 创建