

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 23 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 23°C - 31°C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区 1#4 平行电缆敷设检查, 要求部分必须穿管, 特此。 2. 对 B06、B11、B12 光伏区支架、组件安装检查, 要求施工人员必须佩戴安全帽, 系好安全带, 确保安装质量, 高温天气做好防暑降温措施。 3. B10 光伏区低压电缆沟开挖检查, 深度符合。 4. 参加业主生产组经理组例会并关于施工进度(全空壳节气)质量 安全及天气。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 支架安装: B06-1#11 支架安装完成 14 组, 约 450M 2. 组件安装: B06 组件机位完成 2 组, 1#0-0.5M, 835 组件安装完成小组 10 组, 1#0-3#1M; 3. B09/B10 刷面钢件。低压电缆沟开挖 100 米, B11 敷设 1#4 平行电缆 2600 米。
其它事项	无	
本日现场监理人员	李卫东, 刘宇东, 郭长英	
记录人: 郭长英	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李卫东	



扫描全能王 创建