## 监 理 日 志

星期: \_\_\_\_ 三 \_\_\_\_ 气温: \_\_\_ 24℃ -36℃\_\_

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

1、巡视外线铁塔光缆架设及附件安装及铁塔组立情况。并进行组立前检验及旁站记录。

## 监理 工作 情况

- 2、巡视集电线路开挖及复测情况,检查施工人员安全设施佩戴情况。
- 3、巡视场内道路开挖及修整情况及边坡覆盖绿网。
- 4、巡视风机基础锚栓钢筋加工及新基础开挖破碎情况,。
- 5、巡视外线接地敷设并进行敷设前检验并做旁站记录。

	5、2007-2019/2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	
	施工单位	施工内容及进度
施工况	西安西电新能源有限公司	外送线路: 1) 铁塔组立: 总计 112 基,今日完成 1 基,累计完成 108 基,占比 96%; 2) 接地敷设: 总共 112 基,今日完成 1 基,累计完成 110 基,占比 98%; 3) 光缆架设: 总计 50km,今日完成 1.6km,累计完成 33.2km,占比 66.4%。 4) 附件安装: 总计 112 基,今日完成 7 基,累计完成 75 基,占比 67%。 风机道路: 大号线风机道路今日开挖完成 15 米,累计完成 588m,占比 5.4%。3#基础破碎,绿网铺盖。风机基础: 6#基础钢筋加工,3#基础开挖,5#基坑验槽。集电线路: 基础基坑开挖及线路复测。施工人员: 119 人,管理人员 27 人。施工机械: 工程车6辆,推土机1台,挖掘机共11台;运输车3辆;装载机1台。电力管道进场13基。
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。	
,	= , 1,4,0	

本日现场监理人员 苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):