

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 1 日

天气：晴

星期：三

气温：22℃ -12℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。 2、巡视集电线路放紧线及电缆施工情况。 3、巡视风机电装情况，并旁站风机叶片吊装情况。现场安全措施到位，人员安全设备佩戴正确。 4、巡视风机箱变基础模板加固情况。 5、巡视对侧站改造间隔屏柜接线情况。 6、巡视升压站配电楼模板拆除、35kv 盘柜拼接及继保室桥架安装情况。				
施 工 情 况	<table> <tr> <th data-bbox="199 981 295 1064">施工 单位</th><th data-bbox="295 981 1468 1064">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="199 1064 295 1691">西安西电新能源有限公司</td><td data-bbox="295 1064 1468 1691"> 施工内容：风机道路：25#检修道路开进 25m。风机基础：03#箱变基础模板加固。升压站：配电楼外墙抹灰完成 80%；配电楼二楼构造柱混凝土完成 100%；配电楼二楼构造柱模板拆除完成 100%；主变电缆沟模板拆除完成 100%；电缆沟模板安装完成 100%；电缆沟混凝土完成 100%；围墙砌砖完成 15%；围墙基础模板拆除；35KV 盘柜拼接；继保室桥架安装；400V 电缆沟支架焊接；400V 盘柜上铜排。吊装：5#机位今日完成第一台风机吊装工作；5#机位电装完成 60%；6#机位三、四、五段塔筒已经在 7#机位。场外道路：无 集电线路：NA10-NA12 放线准备；NA1-NA7、NA7-NA1 光缆紧线；NA12 上塔电缆施工。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔新增二次保护屏二次电缆接入 80%，谊宁海线间隔停电拆除跳、引流线、二次回路完成 80%。一次设备基础地混凝土浇筑完成 100%；新增二次屏柜接线完成 80%；新建分段乙间隔 C 丁本体二次电缆头制作完成 100%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 </td></tr> </table>	施工 单位	施工内容及进度	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：25#检修道路开进 25m。风机基础：03#箱变基础模板加固。升压站：配电楼外墙抹灰完成 80%；配电楼二楼构造柱混凝土完成 100%；配电楼二楼构造柱模板拆除完成 100%；主变电缆沟模板拆除完成 100%；电缆沟模板安装完成 100%；电缆沟混凝土完成 100%；围墙砌砖完成 15%；围墙基础模板拆除；35KV 盘柜拼接；继保室桥架安装；400V 电缆沟支架焊接；400V 盘柜上铜排。吊装：5#机位今日完成第一台风机吊装工作；5#机位电装完成 60%；6#机位三、四、五段塔筒已经在 7#机位。场外道路：无 集电线路：NA10-NA12 放线准备；NA1-NA7、NA7-NA1 光缆紧线；NA12 上塔电缆施工。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔新增二次保护屏二次电缆接入 80%，谊宁海线间隔停电拆除跳、引流线、二次回路完成 80%。一次设备基础地混凝土浇筑完成 100%；新增二次屏柜接线完成 80%；新建分段乙间隔 C 丁本体二次电缆头制作完成 100%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
施工 单位	施工内容及进度				
西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：25#检修道路开进 25m。风机基础：03#箱变基础模板加固。升压站：配电楼外墙抹灰完成 80%；配电楼二楼构造柱混凝土完成 100%；配电楼二楼构造柱模板拆除完成 100%；主变电缆沟模板拆除完成 100%；电缆沟模板安装完成 100%；电缆沟混凝土完成 100%；围墙砌砖完成 15%；围墙基础模板拆除；35KV 盘柜拼接；继保室桥架安装；400V 电缆沟支架焊接；400V 盘柜上铜排。吊装：5#机位今日完成第一台风机吊装工作；5#机位电装完成 60%；6#机位三、四、五段塔筒已经在 7#机位。场外道路：无 集电线路：NA10-NA12 放线准备；NA1-NA7、NA7-NA1 光缆紧线；NA12 上塔电缆施工。对端间隔：110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔新增二次保护屏二次电缆接入 80%，谊宁海线间隔停电拆除跳、引流线、二次回路完成 80%。一次设备基础地混凝土浇筑完成 100%；新增二次屏柜接线完成 80%；新建分段乙间隔 C 丁本体二次电缆头制作完成 100%。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。				
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。				
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				