## 监 理 日 志

日期: 2021 年 12月5日

天气:晴

星期: 日

气温: 24℃-8℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

1、巡视大号线检修道路开挖及道路修整情况。

2、巡视集电线路放光缆及附件安装情况。

3、巡视风机电装进展,及主吊重新组装情况。

4、巡视风机箱变基础养护及箱变钢筋绑扎情况。

5、巡视对侧站改造间隔整体进展情况。

6、巡视升压站配电楼抹灰及主变、GIS、SVG 安装进展;及电缆敷设和桥架接通情况。

7、整理归档监理资料。

施工单位

## 施工内容及进度

**施工情况** 西电新能源有

西

安

限

公

司

监

理工

作

情况

施工内容:风机道路: 25#检修道路开进 30m, 20#基础平台开挖,19#风机检修道路检修。风机基础: 03#箱变基础养护; 05#箱变基础放线开挖完成; 05#箱变基础垫层钢筋绑扎。升压站: 综合楼窗户修补,完成 70%; 围墙砌砖,完成 35%; 外墙压顶模板安装,完成 20%; GIS 设备组装完成 85%; 35KV 开关柜到 SVG 高压电缆已发完; 35KV 开关柜到接地变高压电缆已放完; 厂用变到 400V 低压电缆已放完; 35KV 到 GIS 电缆桥架已接通。吊装: 主吊位置已摆好,超起已装好,主吊仅剩风电副臂未装; 5#做电装完成 90%; 场外道路: 无 集电线路: NA6-NA12 放光缆; NA6-NA12 引流、附件施工。对端间隔: 110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔导线连 100%; 110kV 海乐站扩建宁明桐棉风电场 110kV 出线间隔、新建分段乙间隔、新增谊宁海线间隔二次回路调试完成 30%; 谊宁海线间隔、分段乙间隔、桐棉风电场线间隔隔离刀闸、断路器、C 丁回路电阻试验完成 100%; 装置上电后台厂家制作、核对信号回路完成 10%。

- 二: 施工人员: 134 人, 管理人员 35 人.
- 三、施工机械: 倒运车 9 辆,推土机 1 台,挖掘机共 11 台;运输车 5 辆;装载机 1 台,80t 履带吊一台,300t汽车吊一台。

其它

- 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽,警戒及防护措施到位,特种作业持证上岗。
- 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染,防疫工作严格落实。

本日现场监理人员

苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):