

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：8℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理电力局检查资料 2、巡视检修道路开进及平台开挖情况。 3、巡视升压站综合楼后期施工进度。 4、巡视集电线路基础及接地沟开挖及光缆进展施工情况。 5、旁站记录叶轮吊装情况。 6、进行安全文明施工检查。				
施 工 情 况 西安西电新能源有限公司	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 920 488 972">施工单位</th><th data-bbox="488 920 1447 972">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 972 279 1673"></td><td data-bbox="279 972 1447 1673"> 施工内容：风机道路： 1)、25#检修道路开进 30 米；2)、19#吊装平台开挖 550m³；3)、25#检修道路整修；4)、14#检修道路整修。 风机基础：1、1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站：1、消防水泵房埋管；2、35kV 盘柜母线桥安装；3、配电楼扶手焊接；4、配电楼一楼地面找平，完成 20%；5、水泵房楼顶找平，完成 100%；6、围墙砌砖，完成 80%；7、消防水池女儿墙浇筑混凝土，完成 100%；8、车库垫层浇筑混凝土，完成 100%；9、水泵房设备基础浇筑混凝土，完成 100%；10、综合楼一楼二楼打底完成；11、配电楼真石漆完成一面墙。 吊装：1)、03#机位吊装叶轮；2)、04#机位第三节塔筒卸 06#机位。 集电线路：1、今日施工情况：1)、升压站光缆进站；2)、NA12 塔至升压站段电缆挖沟回填，放警示桩；3)、升压站柜子里电缆刷防火涂料；4)、升压站柜子里防火泥施工；5)、NA1 砍树、NA6 砍树；6)、NC5、NC3 基础开挖。 2、今日完成情况：1)、光纤进站；2)、进站电缆铺设全部完成，进站段电缆防火涂料已刷。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		施工内容：风机道路： 1)、25#检修道路开进 30 米；2)、19#吊装平台开挖 550m³；3)、25#检修道路整修；4)、14#检修道路整修。 风机基础：1、1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站：1、消防水泵房埋管；2、35kV 盘柜母线桥安装；3、配电楼扶手焊接；4、配电楼一楼地面找平，完成 20%；5、水泵房楼顶找平，完成 100%；6、围墙砌砖，完成 80%；7、消防水池女儿墙浇筑混凝土，完成 100%；8、车库垫层浇筑混凝土，完成 100%；9、水泵房设备基础浇筑混凝土，完成 100%；10、综合楼一楼二楼打底完成；11、配电楼真石漆完成一面墙。 吊装：1)、03#机位吊装叶轮；2)、04#机位第三节塔筒卸 06#机位。 集电线路：1、今日施工情况：1)、升压站光缆进站；2)、NA12 塔至升压站段电缆挖沟回填，放警示桩；3)、升压站柜子里电缆刷防火涂料；4)、升压站柜子里防火泥施工；5)、NA1 砍树、NA6 砍树；6)、NC5、NC3 基础开挖。 2、今日完成情况：1)、光纤进站；2)、进站电缆铺设全部完成，进站段电缆防火涂料已刷。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
施工单位	施工内容及进度				
	施工内容：风机道路： 1)、25#检修道路开进 30 米；2)、19#吊装平台开挖 550m³；3)、25#检修道路整修；4)、14#检修道路整修。 风机基础：1、1、03#机位平台主吊未拆，无法施工。 升压站：1、消防水泵房埋管；2、35kV 盘柜母线桥安装；3、配电楼扶手焊接；4、配电楼一楼地面找平，完成 20%；5、水泵房楼顶找平，完成 100%；6、围墙砌砖，完成 80%；7、消防水池女儿墙浇筑混凝土，完成 100%；8、车库垫层浇筑混凝土，完成 100%；9、水泵房设备基础浇筑混凝土，完成 100%；10、综合楼一楼二楼打底完成；11、配电楼真石漆完成一面墙。 吊装：1)、03#机位吊装叶轮；2)、04#机位第三节塔筒卸 06#机位。 集电线路：1、今日施工情况：1)、升压站光缆进站；2)、NA12 塔至升压站段电缆挖沟回填，放警示桩；3)、升压站柜子里电缆刷防火涂料；4)、升压站柜子里防火泥施工；5)、NA1 砍树、NA6 砍树；6)、NC5、NC3 基础开挖。 2、今日完成情况：1)、光纤进站；2)、进站电缆铺设全部完成，进站段电缆防火涂料已刷。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。				
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。				
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				