

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 26 日
 星期: 五 气温: 25℃-30℃

天气: 暴雨

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	工单位 西安西电新能源有限公司	施工内容及进度 风机道路: 1、下雨未施工 风机基础: 1、下雨未施工 吊装工程: 1) 下雨未施工 集电线路: 1) 下雨未施工 2、今日完成情况: 无 环水保: 1、今日施工情况描述(说明具体施工部位, 包含具体工程量): 未施工 2、本工程总施工情况: 已完成 82%。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉