

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 15 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 24℃-29℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 17#风机消缺	
施 工 情 况	工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	吊装工程: 17#风机消缺 因大号线道路塌方, 暂停施工。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		徐存辉、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐存辉