

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年3月9日星期二	气候	多云	气温	4~13℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：13人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. B1屋面放样 2. 完成整改后切割模具 3. 焊接钢筋笼并绑扎不合格部分钢筋。 4. 分堆防水卷材（模具）。				
检查发现的问题	巡视厂区！对焊接钢筋笼整改情况进行检查。 2. 临时用电整改情况检查。				
处理措施、意见、结果	督促施工单位及时整改现场问题。				
协调内容或其他					
记录人	刘奇宇		总监签阅		