

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2021年 3 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	8~16℃
监理单位动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：16人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	B2屋面浇筑混凝土。				
检查发现的问题	部分钢筋笼箍筋未绑扎。 部分模板未加固到位。要求施工单位及时整改				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘寿宇		总监签阅		