

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2021年3月14日 星期日	气候	晴	气温	10~19℃
监理人员动态 2人 施工方人员动态： 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	1. 清理B2屋面残留垃圾 2. 拆除部分模板 3. 焊接钢筋笼, 铺设防水材料				
检查 发现 的 问题	1. 检查屋顶钢筋笼焊接情况 2. 检查防水卷材铺设情况				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内容 或 其他					
记录人		刘春宇		总监签阅	