

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 3 月 18 日 星期四	气候	多云	气温	8~13℃
监理人员动态：2人 施工方人员动态： 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位 进度情况	1. 清理屋面混凝土残留 2. 整改模号问题 3. 焊接钢筋笼(支架基础)				
检查发现的问题	巡视检查钢筋笼焊接情况 及整改模号情况				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春宇		总监签阅		