

# 监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

|              |                                                                              |                 |      |    |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期           | 2021 年 3 月 26 日 星期五                                                          | 气候              | 晴    | 气温 | 15~26℃ |
| 监理人员动态：2人    |                                                                              | 材料进场、见证取样、合格情况： |      |    |        |
| 施工方人员动态：22人  |                                                                              |                 |      |    |        |
| 施工机械动态：      |                                                                              |                 |      |    |        |
| 施工部位<br>进度情况 | 1. 清理屋面残余垃圾      4. B2厂房混凝土回弹试验<br>2. 分拣支架材料          5. 高压配电房排柜<br>3. 焊接钢第笼 |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题      | 1. 检查钢第笼焊接情况<br>2. 检查防水材料铺设情况<br>3. 检查B2厂房混凝土强度<br>4. 检测支架材料镀锌情况             |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果   |                                                                              |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他      | 已下发监理通知单004号，关于现场检测镀锌立柱底座、三角件、立柱、中后立柱底座及焊接质量相关事宜，详见004号监理通知单。                |                 |      |    |        |
| 记录人          | 刘 春 宇                                                                        |                 | 总监签阅 |    |        |