光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01月28日	监理 人员	刘德文	地点	天喜股份有限公司	天气	小雨 14/6℃
						人数	7人
一、施工内容: 1.8#屋面交流电缆展放。							
二、施工进度: 1.1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装100%; 2.1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装100%; 3.桥架安装90%; 4.逆变器安装100%; 5.4²直流电缆展放70%,交流电缆展放100%。							
三、施工质量问题: 1. 电缆桥架安装转弯半径不符合规范要求,现场要求施工人员进行整改。							
四、监理工作情况: 1. 检查 8#屋面交流电缆展放。							
五、整改通知单及整改情况:							
文件编号	글	文件标题			接收单位	;	是否回复
				安徽辉制	ڈ电力工程有 隔	艮公	
六. 现场图片							

图 1: 电缆展放

图 2: 电缆展放





图 3: 电缆展放

图 4:

