## 光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 03月20日	监理 人员	刘德文	地点	天喜股份有限公司	天气	阴转小 雨 16/8℃
						人数	人
一、施工内容: 1、无							
二、施工进度: 1.1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%; 2.1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%; 3.桥架安装 100%; 4. 逆变器安装 100%; 5. 直流、交流电缆展放 100%; 6. 环网接地施工完成 100%; 7. 并网 100%。							
三、施工质量问题:							
四、监理工作情况: 1. 对现场组件重新核对; 2. 整理资料。							
五、整改通知单及整改情况:							
文件编号	号	文件标题			接收单位		是否回复

## 新江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程 安徽辉能电力工程有限公司 六. 现场图片 图 1: 图 2: 图 3: 图 4: