

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 14 日

天气： 晴

星期： 天

气温： 18℃ -31 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

|                            |                                                           |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1: 检查组件吊运至屋面并安装情况，安装过程符合规程<br>2: 今日发现组件阵列安装存在偏差较大情况，已要求整改 |                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                      | 施工内容及进度                                                                     |
|                            |                                                           | 1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 30 人<br>2: 施工内容：<br><br>1、班前安全教育。<br><br>2、组件吊运至屋面并安装 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 现场机械：吊车一辆                                                 |                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                           | 王朝焯                                                                         |
| 记录人：王朝焯                    |                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                        |