

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 09 日

天气： 大雨转中雨

星期： 五

气温： 21℃ -28 ℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视直流电缆 2*150 穿管，要求施工人员务必注意施工安全。 2、检查电缆沟盖板铺筋浇筑情况。 3、打印监理日志 2021. 3. 31-2021. 4. 8。 4、巡视现场要求施工方切割桥架时注意开口处需处理避免电缆划伤。 5、编辑设备材料开箱记录 001-006.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 26 人 2: 施工内容：直流电缆2*150敷设穿管，电缆沟盖板浇筑，直流4 <sup>2</sup> 电缆接线。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	