

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 13 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 23℃ -34℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、编辑打印安全旁站 003 转为 PDF 上传至监理云。 3、巡视直流电缆放线要求施工人员边缘施工时注意安全的同时避免划伤电缆皮。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 20 人 2：施工内容：直流电缆放线至箱逆变一体机基础。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	