

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 19 日

天气： 暴雨转多云

星期： 一

气温： 22℃ -29℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、巡视现场 4 ² 电缆接线、4 ² 套管、组件边压块添加抱箍。 3、整理前期资料目录及封面。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 10 人 2：施工内容：4 ² 电缆接线及套管、箱逆变一体机逆变器母排更换、组件边压块增加抱箍。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	