

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 20 日

天气： 小雨转多云

星期： 二

气温： 22℃ -30℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、巡视现场 4 ² 电缆接线、4 ² 套管、监控 6 根电源敷设。 3、整理过程资料目录及封面。 4、编辑打印设备材料开箱记录转为 PDF 上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 7 人 2：施工内容：4 ² 电缆接线及套管、箱逆变一体机逆变器母排更换、组 监控6根电源线敷设。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 良 玉
记 录 人：张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：