

监 理 日 志

日期： 2021 年 05 月 02 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 23℃ -32℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、基础回填。 3、过程资料待施工方资料人员签字完善。 4、等待并网。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 5 人 2：施工内容：电缆沟回填。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	