

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 05 月 04 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 24℃ -35℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、监控电源线穿管、消缺。 3、过程资料待施工方资料人员签字完善。 4、等待并网。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 2 人 2: 施工内容：监控电源线穿管、消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	