

监 理 日 志

日期： 2021 年 05 月 07 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 23℃ -34℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	1、上传监理日志及照片。 2、消缺。 3、过程资料施工方资料人员签字完善。 4、箱逆变一体机接线编辑打印安全旁站 005。 5、等待并网。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 4 人 2：施工内容：箱逆变一体机接线、消缺。
其它事项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	