

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4℃ - 12℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	检测 2 型钢镀锌层厚度.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	1. 镀锌层 2
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建