

监 理 日 志

日期: 2021年 12月 14日

天气: 晴

星期: 二

气温: -6℃ - 6℃

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

监理工作情况	一期屋面未竣工, 巡查发现结构缺陷, 与施工单位负责人协调后续整改计划及工程。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	未竣工。
其它事项	二期草坪组件安装, 验收人员5人。	
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	



扫描全能王 创建