

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 08 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 21.7 ℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 6#屋面下过路电缆沟开挖 电缆沟开挖深度不足,且电缆保护管管径 与图纸不符,数量也与图纸不符,签发监理通知 单,要求施工单位整改。 支架制场,吊装完成。	
施 工 情 况	施工单位 宁波超发电力工 程有限公司	施工内容及进度 6#屋面电缆沟开挖50%。 支架制场吊装。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		李东洲
记录人: 李东洲		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 修智刚