

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 15 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 10~18 °C

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 6#屋面接地环网焊接. 4mm²线敷设. MCP铜头制作 4#屋面施工时, 有水杯等杂物放置几排 上, 已要求现场整改且早班会进行安全交底.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波超发电力工程 有限公司	6#屋面接地环网焊接完成100%, 黄 绿漆涂刷完成. 4mm²线敷设完成100%.
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		李东洲
记录人: 李东洲	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 修智明	