

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 7 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 9.22℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 6#屋面光伏组件安装. 4#屋面支架分散安装. 6#组件安装时,由于支架间距较大导致组件中间缝隙较大,已要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波超发电力工程有限公司	6#屋面组件安装完成50%. 4#屋面支架分散80%,安装40%.
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	李东洲	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	