

# 监理日志 ( )

日期: 2021 年 04 月 20 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 14~24℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

|                                        |                                                     |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1、施工部位:</p> <p>4#屋面接地系统焊接,<br/>光伏组件吊装, 安全警示。</p> |                                                           |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>宁波超发电力工程<br/>有限公司</p>                | <p>施工内容及进度</p> <p>4#屋面接地系统焊接完成 100%。<br/>组件吊装完成 100%。</p> |
| <p>其<br/>他<br/>事<br/>项</p>             | <p>1、安全技术交底已落实到位。<br/>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>           |                                                           |
| <p>本日现场监理工作人员</p>                      |                                                     | <p>李东洲</p>                                                |
| <p>记录人:</p>                            | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>                        |                                                           |