

监 理 日 志

日期: 2021 年 09 月 01 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 15℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查光伏区现场消缺情况. 2. 现场检查. 升压站线路参数试验. 3. 现场旁站电缆井回填. 4. 现场旁站电缆井接地扁铁. 接地电阻测量. 测量 1 号电缆井接地电阻值为 1.43Ω. 2 号电缆井 1.44Ω.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 3 标段 1.2.3.4.5.6 区消缺. 安装支架拉筋. 2. 8 区. 15 区组件接地施工. 1-8 区消缺. 3. 升压站电缆井回填土. 及测试接地电阻. 线路参数试验 (试验地点: 升压站 2 号配电室). 4. 23 区. 24 区消缺. 15. 16 区消缺.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有. 赵焕柱. 王长亮
记录人: 赵焕柱		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王长亮



扫描全能王 创建